
Схема сборки Стол



Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
5	Сшолешница	1	900	600
3	Ножка	4	754	100
6	Ножка	4	754	84
2	Царга	2	110	500
4	Царга	2	110	800

Nº	Наименование	Кол-во
1	Шуруп 4х16	16
2	Межсекционная стяжка D5 мм	16
3	Подпятник черный обычный	8
	Гвоздь 1х16	16
5	Евровинт 7x50	24
6	Уголок	8

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению.

Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку проводите на ровной поверхности.

Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель, должно быть сухим, с температурой воздуха не ниже +5С и не выше +40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ. Предприятие -изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско-технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную.

КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СБОРКИ. РЕКОМЕНДУЕМ ДОВЕРЯТЬ СБОРКУ СПЕЦИАЛИСТАМ.